

Rapport de Détail du Véhicule

Jetour X70 PRO 2023 1.5T DCT Shu Xiang 5
Siège

Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	39,000 km
Couleur	Gris foncé
Première immatriculation	2023-09-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Déformation du côté extérieur. 2. Bas de caisse droit, Corrosion. 3. Face intérieure du montant A gauche, Déformation. 4. Capot, Déformation. 5. Pare-chocs avant, Déformation, Dommage par rayure. 6. Porte avant gauche, Dommage par rayure. 7. Porte avant droite, Déformation. 8. Aile avant droite, Dommage par rayure.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.