

Informe de Detalles del Vehículo


Jetour X70 2023 1.5T DCT Superar PRO 7 Asiento

Información Básica

Marca	Jetour
Kilometraje	18,500 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2023-11-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Deformación. 2. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Deformación del lado exterior. 3. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Deformación del lado exterior. 4. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 5. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 6. Puerta delantera izquierda, Daño por arañazo, Deformación. 7. Faro delantero izquierdo, Modificado. 8. Faro delantero derecho, Modificado. 9. Asiento principal, Asiento del conductor, Modificado. 10. Asiento de copiloto, Asiento del pasajero delantero, Modificado. 11. Asientos traseros, Daño, Modificado. 12. Subchasis delantero, Corrosión. 13. Amortiguador delantero izquierdo, Suspensión delantera izquierda, Corrosión. 14. Amortiguador delantero derecho, Suspensión delantera derecha, Corrosión. 15. Amortiguador trasero izquierdo, Suspensión trasera izquierda, Corrosión. 16. Amortiguador trasero derecho, Suspensión trasera derecha, Corrosión.

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.