

Rapport de Détail du Véhicule

Jetour X70 2023 1.5T DCT Dépassez PRO 7
Siège

Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	18,500 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2023-11-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support de radiateur, Déformation. 2. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Déformation du côté extérieur. 3. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Déformation du côté extérieur. 4. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 5. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 6. Porte avant gauche, Dommages par rayure, Déformation. 7. Phare avant gauche, Modifié. 8. Phare avant droit, Modifié. 9. Siège de conduite principal, Siège conducteur, Modifié. 10. Siège passager, Siège passager avant, Modifié. 11. Sièges arrière, Dommages, Modifié. 12. Berceau avant, Corrosion. 13. Amortisseur avant gauche, Suspension avant gauche, Corrosion. 14. Amortisseur avant droit, Suspension avant droite, Corrosion. 15. Amortisseur arrière gauche, Suspension arrière gauche, Corrosion. 16. Amortisseur arrière droit, Suspension arrière droite, Corrosion.

-
- "●" = Équipement de série
 - "□" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.