

Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour X70 2023 1.5T DCT Превосходитель PRO 7 Кресло

Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	18,500 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2023-11-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Панель крепления радиатора, Деформация. 2. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Деформация внешней стороны. 3. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 4. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 5. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 6. Левая передняя дверь, Повреждение царапиной, Деформация. 7. Левая передняя фара, Модифицировано. 8. Правая передняя фара, Модифицировано. 9. Место главного водителя, Водительское сиденье, Модифицировано. 10. Кресло второго водителя, Переднее пассажирское сиденье, Модифицировано. 11. Задние сиденья, Повреждение, Модифицировано. 12. Передний подрамник, Коррозия. 13. Передний левый амортизатор, Левая передняя подвеска, Коррозия. 14. Передний правый амортизатор, Правая передняя подвеска, Коррозия. 15. Задний левый амортизатор, Левая задняя подвеска, Коррозия. 16. Правый задний амортизатор, Правая задняя подвеска, Коррозия.

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.