

Informe de Detalles del Vehículo

Geely Preface 2020 2.0T De lujo

Información Básica

Marca	Geely
Kilometraje	50,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2021-07-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje. 2. Estribo izquierdo, Daño por arañazo, Deformación del lado interior. 3. Estribo derecho, Daño por arañazo. 4. Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 5. Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 6. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Corrosión. 7. Arnés del umbral izquierdo, Restos de polvo y arena. 8. Cinturón de seguridad delantero derecho, Suciedad. 9. Techo interior, Suciedad. 10. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 11. Panel lateral trasero derecho, Arañazo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 12. Asientos traseros, Suciedad. 13. Techo interior, Suciedad. 14. Cinturón de seguridad delantero derecho, Suciedad.

-
- "●" = Equipamiento de serie
 - "-" = No disponible
 - "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.