

Rapport de Détail du Véhicule

Geely Preface 2020 2.0T Type de luxe

Informations de Base

Marque	Geely
Kilométrage	50,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2021-07-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage. 2. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure, Déformation du côté intérieur. 3. Bas de caisse droit, Dommage par rayure. 4. Face intérieure du montant C gauche, Rayure. 5. Face intérieure du montant C droit, Rayure. 6. Rails et armature du siège passager avant, Corrosion. 7. Faisceau du seuil gauche, Traces de poussière et de sable. 8. Ceinture de sécurité avant droite, Salissure. 9. Ciel de toit, Salissure. 10. Aile arrière gauche, Rayure. 11. Aile arrière droite, Rayure, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 12. Sièges arrière, Salissure. 13. Ciel de toit, Salissure. 14. Ceinture de sécurité avant droite, Salissure.

-
- "●" = Équipement de série
- "-" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.