

Отчет о Деталях Автомобиля

Geely Preface 2020 2.0T Люксовый

Основная Информация

Марка	Geely
Пробег	50,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2021-07-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Панель крепления радиатора, Следы демонтажа. 2. Левый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внутренней стороны. 3. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 4. Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 5. Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 6. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Коррозия. 7. Проводка левого порога, Следы пыли и песка. 8. Правый передний ремень безопасности, Загрязнение. 9. Обивка потолка салона, Загрязнение. 10. Левая задняя боковина, Царапина. 11. Правая задняя боковина, Царапина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 12. Задние сиденья, Загрязнение. 13. Обивка потолка салона, Загрязнение. 14. Правый передний ремень безопасности, Загрязнение.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.