

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Crown Kluger 2023 Motor doble híbrido eléctrico inteligente 2.5L E-CVT 4WD Premium Edition

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	44,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2023-11-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 3. Capó, Capó, Daño por arañazo. 4. Parachoques delantero, Reparación de pintura, Reemplazado, Daño por arañazo, Señales de desmontaje. 5. Parachoques trasero, Rozadura. 6. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Daño por arañazo. 7. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Daño por arañazo. 8. Puerta trasera izquierda, Daño por arañazo. 9. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Daño por arañazo. 10. Tapa del maletero, Tapa del maletero, Daño por arañazo. 11. Aleta delantera izquierda, Daño por arañazo. 12. Aleta delantera derecha, Daño por arañazo. 13. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 14. Panel lateral trasero derecho, Daño por arañazo. 15. Parabrisas, Picadura por impacto. 16. Faro delantero izquierdo, Señales de desmontaje, Reemplazado. 17. Piloto trasero derecho, Arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.