

Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Crown Kluger 2023 Double téléphone
hybride électrique intelligent 2.5L E-CVT
Version distinguée à quatre roues motrices

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	44,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2023-11-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 3. Capot, Capot, Dommage par rayure. 4. Pare-chocs avant, Réparation de peinture, Remplacé, Dommage par rayure, Traces de démontage. 5. Pare-chocs arrière, Éraflure. 6. Porte avant gauche, Éclat de peinture, Dommage par rayure. 7. Porte avant droite, Éclat de peinture, Dommage par rayure. 8. Porte arrière gauche, Dommage par rayure. 9. Porte arrière droite, Éclat de peinture, Dommage par rayure. 10. Couvercle de coffre, Couvercle de coffre, Dommage par rayure. 11. Aile avant gauche, Dommage par rayure. 12. Aile avant droite, Dommage par rayure. 13. Aile arrière gauche, Rayure. 14. Aile arrière droite, Dommage par rayure. 15. Pare-brise, Impact. 16. Phare avant gauche, Traces de démontage, Remplacé. 17. Feu arrière droit, Rayure.

-
- "●" = Équipement de série
- "-" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.