

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Crown Kluger 2023 Интеллектуальный электрический смешанный двойной 2.5L E-CVT Четырехприводное издание

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	44,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2023-11-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 2. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 3. Капот, Капот, Повреждение царапиной. 4. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Заменено, Повреждение царапиной, Следы демонтажа. 5. Задний бампер, Потёртость. 6. Левая передняя дверь, Скол краски, Повреждение царапиной. 7. Правая передняя дверь, Скол краски, Повреждение царапиной. 8. Левая задняя дверь, Повреждение царапиной. 9. Правая задняя дверь, Скол краски, Повреждение царапиной. 10. Крышка багажника, Крышка багажника, Повреждение царапиной. 11. Левое переднее крыло, Повреждение царапиной. 12. Правое переднее крыло, Повреждение царапиной. 13. Левая задняя боковина, Царапина. 14. Правая задняя боковина, Повреждение царапиной. 15. Лобовое стекло, Скол от удара. 16. Левая передняя фара, Следы демонтажа, Заменено. 17. Правый задний фонарь, Царапина.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.