


Rapport de Détail du Véhicule

Changan CS85 COUPE 2019 2.0T Version en mouvement État VI

Informations de Base

Marque	Changan
Kilométrage	59,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2019-10-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Bas de caisse droit, Dommage par rayure. 3. Structure de l'aile avant droite, Déformation. 4. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 5. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 6. Aile arrière gauche, Réparation de peinture. 7. Aile arrière droite, Réparation de peinture.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.