Informe de Detalles del Vehículo

Jetour T2 2025 2.0TD XWD Expedición+



Información Básica

Marca	**Jetour**
Kilometraje	**16,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2025-06-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo








Condición del Vehículo

1. Larguero lateral derecho del techo: Larguero lateral superior derecho, Arañazo (Sin relación con un accidente). 2. Borde del pilar B izquierdo: Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo (Sin relación con un accidente). 3. Borde del pilar C izquierdo: Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo (Sin relación con un accidente). 4. Panel del piso del maletero: Hueco de la rueda de repuesto (Panel del piso del maletero), Suciedad (Sin relación con un accidente). 5. Guías del asiento del conductor: Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje (Sin relación con una inundación). 6. Guías del asiento del acompañante delantero: Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje (Sin relación con una inundación). 7. Panel lateral trasero izquierdo: Desconchón de pintura.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.