

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Wildlander 2022 Doble motor 2.5L
Tracción a dos ruedas de lujo PLUS Edición

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	80,500 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2022-09-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 3. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Tapa de la válvula del motor, Fuga de aceite. 6. Capó, Desconchón de pintura. 7. Parachoques delantero, Reparación de pintura, Rozadura. 8. Llanta delantera derecha, Rozadura. 9. Llanta trasera izquierda, Rozadura. 10. Llanta trasera derecha, Rozadura. 11. Tapa del maletero, Reparación de pintura, Reemplazado. 12. Aleta delantera derecha, Reparación de pintura. 13. Asiento del conductor, Desgaste. 14. Suspensión trasera derecha, Fuga de aceite.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.