

Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Wildlander 2022 Double moteur 2.5L
Deux roues motrices, luxe PLUS Version

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	80,500 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2022-09-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Face intérieure du montant C droit, Rayure. 3. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 4. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 5. Couvercle de soupapes du moteur, Infiltration d'huile. 6. Capot, Éclat de peinture. 7. Pare-chocs avant, Réparation de peinture, Éraflure. 8. Jante avant droite, Éraflure. 9. Jante arrière gauche, Éraflure. 10. Jante arrière droite, Éraflure. 11. Couvercle de coffre, Réparation de peinture, Remplacé. 12. Aile avant droite, Réparation de peinture. 13. Siège conducteur, Usure. 14. Suspension arrière droite, Fuite d'huile.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.