


# Informe de Detalles del Vehículo

## Jetour X70 PRO 2023 1.5T DCT Cómodo 5 Asiento

### Información Básica

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Marca                    | Jetour      |
| Kilometraje              | 39,000 km   |
| Color                    | Gris oscuro |
| Primera matriculación    | 2023-09-01  |
| Número de transferencias | 1           |

### Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Deformación del lado exterior. 2. Estribo derecho, Corrosión. 3. Lado interior del pilar A izquierdo, Deformación. 4. Capó, Deformación. 5. Parachoques delantero, Deformación, Daño por arañazo. 6. Puerta delantera izquierda, Daño por arañazo. 7. Puerta delantera derecha, Deformación. 8. Aleta delantera derecha, Daño por arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"\_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.