

Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai Tucson 2021 Tucson L 1.5T GLX
Versión Elite de tracción a dos ruedas

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	91,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2021-10-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Larguero lateral superior derecho, Deformación. 2. Lado interior del pilar A izquierdo, Corrosión. 3. Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo, Deformación no relacionada con accidente. 4. Lado interior del pilar B derecho, Abolladura. 5. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 6. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 7. Techo interior, Suciedad. 8. Techo interior, Suciedad.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.