

Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai Tucson 2021 Tucson L 1.5T GLX
Двухколёсный элитный вариант

Основная Информация

Марка	Hyundai
Пробег	91,000 km
Цвет	Тёмно-серый
Первая регистрация	2021-10-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правый верхний боковой лонжерон, Деформация. 2. Внутренняя сторона левой стойки А, Коррозия. 3. Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 4. Внутренняя сторона правой стойки В, Вмятина. 5. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 6. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 7. Обивка потолка салона, Загрязнение. 8. Обивка потолка салона, Загрязнение.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.