

Informe de Detalles del Vehículo



Mazda CX-5 2019 2.0L Tipo inteligente de tracción automática en dos ruedas País V

Información Básica

Marca	Mazda
Kilometraje	50,000 km
Color	Azul
Primera matriculación	2019-01-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo.
2. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Arañazo, Deformación. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.