Informe de Detalles del Vehículo

Honda Accord 2023 Afilado ·T Mover 260TURBO Versión de disfrute inteligente



Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**46,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2023-09-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo











Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Daño por arañazo. 2. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Panel lateral trasero izquierdo, Rozadura, Deformación. 5. Panel lateral trasero derecho, Deformación. 6. Piso de carrocería, Deformación.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.