Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Accord 2023 Острый ·T Двигаться 260TURBO Умная версия

Основная Информация

Марка	**Honda**
Пробег	**46,000 km**
Цвет	**Черный**
Первая регистрация	**2023-09-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля












Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Левая задняя боковина, Потёртость, Деформация. 5. Правая задняя боковина, Деформация. 6. Днище кузова, Деформация.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.