


Informe de Detalles del Vehículo

Kia Seltos 2023 1.5L IVT Edición de lujo

Información Básica

Marca	Kia
Kilometraje	13,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2024-01-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Deformación del lado exterior, Agrietamiento del lado interior (no relacionado con un accidente). 2. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Techo interior, Deformación, Suciedad. 5. Parachoques delantero, Daño por arañazo. 6. Parachoques trasero, Daño por arañazo. 7. Puerta delantera izquierda, Daño por arañazo, Deformación. 8. Puerta delantera derecha, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 9. Puerta trasera izquierda, Arañazo. 10. Puerta trasera derecha, Deformación. 11. Panel lateral trasero derecho, Deformación. 12. Techo interior, Deformación, Suciedad.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "-" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.