

Rapport de Détail du Véhicule

Kia Seltos 2023 1.5L IVT Version de luxe

Informations de Base

Marque	Kia
Kilométrage	13,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2024-01-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Bas de caisse droit, Déformation du côté extérieur, Fissuration du côté intérieur (non lié à un accident). 2. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 3. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 4. Ciel de toit, Déformation, Salissure. 5. Pare-chocs avant, Dommage par rayure. 6. Pare-chocs arrière, Dommage par rayure. 7. Porte avant gauche, Dommage par rayure, Déformation. 8. Porte avant droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 9. Porte arrière gauche, Rayure. 10. Porte arrière droite, Déformation. 11. Aile arrière droite, Déformation. 12. Ciel de toit, Déformation, Salissure.

-
- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.