

Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70 PRO 2023 1.5T DCT Cómodo 5 Asiento

Información Básica

Marca	Jetour
Kilometraje	39,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2023-09-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Deformación del lado exterior. 2. Estribo derecho, Corrosión. 3. Lado interior del pilar A izquierdo, Deformación. 4. Capó, Deformación. 5. Parachoques delantero, Deformación, Daño por arañazo. 6. Puerta delantera izquierda, Daño por arañazo. 7. Puerta delantera derecha, Deformación. 8. Aleta delantera derecha, Daño por arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.