

Informe de Detalles del Vehículo

BMW 5 Series 2025 Reforma 525Li M Conjunto deportivo

Información Básica

Marca	BMW
Kilometraje	16,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2025-05-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.