

Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai Sonata 2015 1.6T GLX Лидирующий

Основная Информация

Марка	Hyundai
Пробег	98,000 km
Цвет	Цвет шампанского
Первая регистрация	2015-06-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия.
2. Внутренняя сторона левой стойки С, Ремонт лакокрасочного покрытия.
3. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия.
4. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.