

Informe de Detalles del Vehículo

Geely Coolray 2025 Coolray L 1.5TD DCT Battle Edición

Información Básica

Marca	Geely
Kilometraje	10,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2024-11-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Parachoques delantero, Desconchón de pintura, Deformación. 2. Parachoques trasero, Daño por arañazo. 3. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Deformación. 4. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Deformación. 5. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Deformación. 6. Tapa del maletero, Deformación. 7. Aleta delantera izquierda, Desconchón de pintura. 8. Piloto trasero izquierdo, Arañazo. 9. Piloto trasero derecho, Arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.