

Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai Sonata 2015 1.6T GLX Líder

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	98,000 km
Color	Color champán
Primera matriculación	2015-06-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Larguero lateral superior izquierdo, Reparación de pintura. 2. Lado interior del pilar C izquierdo, Reparación de pintura. 3. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura. 4. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.