

Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai Sonata 2015 1.6T GLX Leader

Informations de Base

Marque	Hyundai
Kilométrage	98,000 km
Couleur	Couleur champagne
Première immatriculation	2015-06-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur gauche, Réparation de peinture. 2. Face intérieure du montant C gauche, Réparation de peinture. 3. Aile arrière gauche, Réparation de peinture. 4. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.