

Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai Sonata 2015 1.6T GLX Лидирующий

Основная Информация

Марка	Hyundai
Пробег	98,000 km
Цвет	Цвет шампанского
Первая регистрация	2015-06-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

- 1. Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия.
- 2. Внутренняя сторона левой стойки С, Ремонт лакокрасочного покрытия.
- 3. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия.
- 4. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.