

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Wildlander 2022 Двойной двигатель
2.5L Двухприводный люкс PLUS Версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	80,500 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2022-09-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 3. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Крышка клапана двигателя, Утечка масла. 6. Капот, Скол краски. 7. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Потёртость. 8. Правый передний колесный диск, Потёртость. 9. Левый задний колесный диск, Потёртость. 10. Правый задний колесный диск, Потёртость. 11. Крышка багажника, Ремонт лакокрасочного покрытия, Заменено. 12. Правое переднее крыло, Ремонт лакокрасочного покрытия. 13. Водительское сиденье, Износ. 14. Правая задняя подвеска, Утечка масла.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.