

Informe de Detalles del Vehículo


Hyundai ix25 2015 1.6L Tipo inteligente de tracción automática en dos ruedas GLS

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	96,100 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2015-02-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Abolladura. 2. Panel lateral trasero derecho, Daño por arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.