Informe de Detalles del Vehículo

BMW i7 2023 eDrive50L Líder M Conjunto deportivo

Información Básica

Marca	**BMW**
Kilometraje	**48,000 km**
Color	**Gris oscuro**
Primera matriculación	**2024-01-01**
Número de transferencias	**3**

Imágenes del Vehículo



























Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Daño por arañazo. 2. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Subchasis delantero, Señales de desmontaje.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.