


Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour X90 PRO 2024 1.6TD DCT До версии

Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	40,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2024-12-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Панель крепления радиатора, Следы демонтажа, Заменено. 2. Правый передний лонжерон, Коррозия. 3. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внешней стороны. 4. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 5. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Следы пыли и песка, Следы воды. 6. Обивка потолка салона, Загрязнение. 7. Обивка потолка салона, Загрязнение.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.