

Отчет о Деталях Автомобиля

Volkswagen Lamando 2022 Lamando L 280TSI
DSG Ослепительная прятая версия

Основная Информация

Марка	Volkswagen
Пробег	20,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2022-11-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 2. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.