

# Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai ix35 2019 2.0L Tracción automática inteligente y valiente Versión de disfrute País V

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Hyundai    |
| Kilometraje              | 73,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2019-06-01 |
| Número de transferencias | 1          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Torre del amortiguador delantero izquierdo, Corrosión. 2. Torre del amortiguador delantero derecho, Corrosión. 3. Soporte del radiador, Deformación, Corrosión. 4. Larguero delantero derecho, Corrosión. 5. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Arañazo, Abolladura. 6. Placa inferior del maletero, Hueco de la rueda de repuesto, Corrosión, Reparación de pintura.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.