

Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai ix35 2019 2.0L Automatique à deux roues motrices Version de plaisir Pays V

Informations de Base

Marque	Hyundai
Kilométrage	73,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2019-06-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support d'amortisseur avant gauche, Corrosion. 2. Support d'amortisseur avant droit, Corrosion. 3. Support de radiateur, Déformation, Corrosion. 4. Longeron avant droit, Corrosion. 5. Droit, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B droit, Rayure, Bosselage. 6. Panneau de base de coffre, Logement de roue de secours, Corrosion, Réparation de peinture.

-
- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.