

# Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai ix35 2012 2.0L Edición Elite de tracción automática en dos ruedas GLS

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Hyundai    |
| Kilometraje              | 124,000 km |
| Color                    | Amarillo   |
| Primera matriculación    | 2013-06-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Torre del amortiguador delantero izquierdo, Corrosión. 2. Torre del amortiguador delantero derecho, Corrosión. 3. Larguero delantero izquierdo, Grieta, Corrosión. 4. Larguero delantero derecho, Corrosión. 5. Larguero trasero derecho, Corrosión. 6. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo. 7. Derecha, A, Lado de columna, Lado interior del pilar A derecho, Deformación. 8. Revestimiento del guardabarros delantero izquierdo, Estructura de la aleta delantera izquierda, Corrosión. 9. Revestimiento del guardabarros delantero derecho, Estructura de la aleta delantera derecha, Corrosión. 10. Panel trasero de carrocería, Corrosión.

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.