

Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai ix35 2012 2.0L Version élite
automatique à deux roues motrices GLS

Informations de Base

Marque	Hyundai
Kilométrage	124,000 km
Couleur	Jaune
Première immatriculation	2013-06-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support d'amortisseur avant gauche, Corrosion. 2. Support d'amortisseur avant droit, Corrosion. 3. Longeron avant gauche, Fissure, Corrosion. 4. Longeron avant droit, Corrosion. 5. Longeron arrière droit, Corrosion. 6. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Rayure. 7. Droit, A, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant A droit, Déformation. 8. Panneau d'aile avant gauche, Structure de l'aile avant gauche, Corrosion. 9. Doublure intérieure du panneau avant droit, Structure de l'aile avant droite, Corrosion. 10. Panneau arrière de carrosserie, Corrosion.

-
- "●" = Équipement de série
 - "□" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.