

Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai ix35 2012 2.0L Автоматическая
двухприводная элитная версия GLS

Основная Информация

Марка	Hyundai
Пробег	124,000 km
Цвет	Жёлтый
Первая регистрация	2013-06-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Опора левой передней стойки, Коррозия. 2. Опора правой передней стойки, Коррозия. 3. Левый передний лонжерон, Трещина, Коррозия. 4. Правый передний лонжерон, Коррозия. 5. Правый задний лонжерон, Коррозия. 6. Слева, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина. 7. Право, А, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки А, Деформация. 8. Подкладка левого переднего крыла, Каркас левого переднего крыла, Коррозия. 9. Подкладка правого переднего крыла, Каркас правого переднего крыла, Коррозия. 10. Задняя панель кузова, Коррозия.

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.