Informe de Detalles del Vehículo

Geely Preface 2020 2.0T Modelo insignia

Información Básica


Marca	**Geely**
Kilometraje	**99,000 km**
Color	**Azul**
Primera matriculación	**2020-11-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo























Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje, Reemplazado. 2. Larguero trasero izquierdo, Deformación. 3. Revestimiento del guardabarros delantero izquierdo, Estructura de la aleta delantera izquierda, Deformación, Reparación de carrocería. 4. Panel trasero de carrocería, Deformación. 5. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 7. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.