

Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai ix35 2019 2.0L Tracción automática inteligente y valiente Versión de disfrute País VI

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	98,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2019-01-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación no relacionada con accidente. 3. Izquierda, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C izquierdo, Deformación. 4. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Deformación no relacionada con accidente. 5. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.