

Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai ix35 2019 2.0L Automatique à deux roues motrices Version de plaisir État VI

Informations de Base

Marque	Hyundai
Kilométrage	98,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2019-01-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Dommage par rayure.
2. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Déformation non liée à un accident.
3. Gauche, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C gauche, Déformation.
4. Droit, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B droit, Déformation non liée à un accident.
5. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.