

Informe de Detalles del Vehículo

Chery Arrizo 8 2022 1.6TGDI DCT Ya.

Información Básica

Marca	Chery
Kilometraje	29,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2023-11-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Torre del amortiguador delantero izquierdo, Corrosión. 2. Larguero trasero izquierdo, Corrosión. 3. Larguero trasero derecho, Corrosión. 4. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación no relacionada con accidente. 5. Panel trasero de carrocería, Corrosión. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 7. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.