

Rapport de Détail du Véhicule

Chery Arrizo 8 2022 1.6TGDI DCT Élégant

Informations de Base

Marque	Chery
Kilométrage	29,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2023-11-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support d'amortisseur avant gauche, Corrosion. 2. Longeron arrière gauche, Corrosion. 3. Longeron arrière droit, Corrosion. 4. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Déformation non liée à un accident. 5. Panneau arrière de carrosserie, Corrosion. 6. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 7. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.