

# Informe de Detalles del Vehículo

## Volkswagen CC 2015 2.0TSI Tipo supremo

### Información Básica

Marca	<b>Volkswagen</b>
Kilometraje	<b>131,000 km</b>
Color	<b>Amarillo</b>
Primera matriculación	<b>2015-07-01</b>
Número de transferencias	<b>1</b>

### Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Corrosión. 2. Desgaste severo. 3. Fuga de aceite. 4. Puerta delantera izquierda, Reparación de pintura. 5. Puerta delantera derecha, Reparación de carrocería. 6. Puerta trasera izquierda, Reparación de carrocería. 7. Puerta trasera derecha, Reparación de pintura. 8. Aleta delantera izquierda, Reemplazado. 9. Aleta delantera derecha, Reparación de carrocería. 10. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de carrocería. 11. Panel lateral trasero derecho, Reparación de carrocería. 12. Moldura exterior del estribo izquierdo, Daño por arañazo. 13. Moldura exterior del estribo derecho, Daño por arañazo. 14. Corrosión.

---

"●" = Equipamiento de serie

"\_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.