

Rapport de Détail du Véhicule

Volkswagen CC 2015 2.0TSI Type suprême

Informations de Base

Marque	Volkswagen
Kilométrage	131,000 km
Couleur	Jaune
Première immatriculation	2015-07-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Corrosion. 2. Usure importante. 3. Fuite d'huile. 4. Porte avant gauche, Réparation de peinture. 5. Porte avant droite, Réparation de carrosserie. 6. Porte arrière gauche, Réparation de carrosserie. 7. Porte arrière droite, Réparation de peinture. 8. Aile avant gauche, Remplacé. 9. Aile avant droite, Réparation de carrosserie. 10. Aile arrière gauche, Réparation de carrosserie. 11. Aile arrière droite, Réparation de carrosserie. 12. Garniture extérieure du bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 13. Garniture extérieure du bas de caisse droit, Dommage par rayure. 14. Corrosion.

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.