

Отчет о Деталях Автомобиля

Volkswagen CC 2015 2.0TSI Экстремальный тип

Основная Информация

Марка	Volkswagen
Пробег	131,000 km
Цвет	Жёлтый
Первая регистрация	2015-07-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Коррозия. 2. Сильный износ. 3. Утечка масла. 4. Левая передняя дверь, Ремонт лакокрасочного покрытия. 5. Правая передняя дверь, Кузовной ремонт. 6. Левая задняя дверь, Кузовной ремонт. 7. Правая задняя дверь, Ремонт лакокрасочного покрытия. 8. Левое переднее крыло, Заменено. 9. Правое переднее крыло, Кузовной ремонт. 10. Левая задняя боковина, Кузовной ремонт. 11. Правая задняя боковина, Кузовной ремонт. 12. Наружная накладка левого порога, Повреждение царапиной. 13. Наружная накладка правого порога, Повреждение царапиной. 14. Коррозия.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.