Отчет о Деталях Автомобиля

BMW i7 2023 eDrive50L Лидирующий M Спортивный костюм

Основная Информация

Марка	**BMW**
Пробег	**48,000 km**
Цвет	**Тёмно-серый**
Первая регистрация	**2024-01-01**
Количество передач	**3**

Изображения Автомобиля
























Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Передний подрамник, Следы демонтажа.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"◯" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.