Informe de Detalles del Vehículo

Honda CR-V 2020 Versión deslumbrante 240TURBO CVT Versión cómoda con tracción en dos ruedas

Información Básica


Marca	**Honda**
Kilometraje	**79,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2020-06-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo











Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo, Deformación no relacionada con accidente. 3. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 4. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 5. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 6. Techo interior, Suciedad. 7. Panel lateral trasero izquierdo, Deformación. 8. Techo interior, Suciedad.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.