Rapport de Détail du Véhicule

Honda CR-V 2020 Version éblouissante 240TURBO CVT Version confort à deux roues motrices

Informations de Base


Marque	**Honda**
Kilométrage	**79,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2020-06-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule











État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Déformation non liée à un accident. 3. Droit, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C droit, Rayure. 4. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 5. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 6. Ciel de toit, Salissure. 7. Aile arrière gauche, Déformation. 8. Ciel de toit, Salissure.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.